

2018年5月23日水源地专项行动督查问题汇总表

序号	省	市	县	水源地名称	问题具体情况
1	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	一级保护区内发现有一处洗沙场及洗沙设备一套，无废水处理设施，一小型取沙码头位于水源保护区内。
2	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	一级保护区内采砂船和渔船长期停靠。另岸边有一约5平方米的生活垃圾堆放点。
3	陕西	安康		马坡岭及许家台水源地	部分生活污水未纳入附近污水提升泵站处理，直接通过雨污合流排水渠排入一级保护区内。
4	山东	威海		米山水库水源地	二级水源保护区内发现2家散养户，养生猪分别为80头、5头，其他家禽约30只，污水未集中收集处置。
5	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内存在山东科莱涂料有限公司
6	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内存在污水排放问题
7	山东	日照		傅疃河水源地	一级保护区内存在商业停车场
8	山东	日照		傅疃河水源地	一级保护区内存在七巧板欢乐园
9	山东	日照		傅疃河水源地	一级保护区内存在宇艺服装成衣厂

10	山东	日照		傅疃河水源地	二级保护区内存在舒豪家具厂
11	浙江	舟山	普陀区	芦东水库水源地	1. 针对一级保护区内农业种植问题，农林部门未制定退出及严控化肥、农药等非点源污染方案。2. 部分居民未采取污水截污纳管或污水收集外运措施，生活污水直排。
12	江苏	徐州	睢宁	睢宁县庆安水库水源地	一级保护区内存在多处坑塘养殖。
13	江苏	徐州	睢宁	睢宁县庆安水库水源地	取水站外存在大量废活性炭。
14	江苏	淮安		北京路水厂废黄河饮用水源地	一级保护区存在航运码头
15	江苏	淮安		北京路水厂废黄河饮用水源地	二级保护区内存在华能发电厂和运煤码头
16	江苏	淮安		北京路水厂废黄河饮用水源地	一级保护区存在淮安市旺城建材有限责任公司和码头
17	辽宁	大连		英那河水源地	二级保护区内存在 5 处畜禽养殖场，畜禽粪便无害化处理不规范。
18	辽宁	丹东		鸭绿江水水源地	堆放有煤碴和生活垃圾约 2000 吨
19	河北	沧州		大浪淀水源地	大浪淀乡叶三拨村生活污水未实行管网统一收集处理；大量生活垃圾随意堆放，未集中收集无害化处理。
20	河北	石家庄		岗黄水库水源地	平山县元飞养殖场未配套建设污染治理设施。

21	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区存在农业种植情况。
22	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在厕所。
23	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内居民建筑未设置污水集中处理设施。
24	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在桥梁穿越和交通穿越，未设置警示标志，未采取危险化学品运输限制措施。
25	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内采砂船未拆除清理。
26	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在桃林湖旅游风景区，建设有宾馆餐馆。
27	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在秦皇岛桃林口龙腾渔业有限公司，开展网箱养殖。
28	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在秦皇岛桃林口龙腾渔业有限公司码头，停靠船只。
29	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内小型畜禽养殖场未清拆。
30	河北	秦皇岛		桃林口水库水源地	一级保护区内存在桃林口水库污水处理厂排污口。
31	广西	北海		牛尾岭水库水源地	存在微型搅拌站，现场堆积原料，有搅拌痕迹。
32	山西	运城		夏县白沙河水库水源地	存在采石场。

33	湖北	武汉		白鹤嘴水厂水源地	一级保护区内发现约 100 吨左右污泥，疑似危险废物。
34	江西	宜春	靖安	靖安县自来水公司（北潦河）1#取水口水源地	存在 2 个排污口。
35	江西	上饶	弋阳	城北水厂水源地	一级保护区内存在信江四桥交通穿越问题。
36	湖南	永州		诸葛庙水源地	一级保护区内建设有一座“娘子岭水厂垃圾收集站”。
37	湖南	湘西州	永顺	猛洞河饮用水源地	一级保护区内存在办公楼，生活污水直接排放。
38	湖南	永州		曲河大桥菱角山厂水源地	肖家园临时农贸市场废水直排饮用水水源地一级保护区，垃圾随意倾倒；并发现有排污口。
39	湖南	永州		曲河大桥菱角山厂水源地	一级保护区内存在两处公共厕所。
40	黑龙江	黑河		小金厂水源地	保护区内露天堆放 5 个废机油桶，含油手套与生活垃圾混放。
41	黑龙江	黑河		小金厂水源地	保护区内存在一无名工厂，粉石设备未拆除、约 3 万方石料未清理，露天堆放 43 个柴油桶，无三防措施。
42	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在郑州市金禄市政工程有限公司年产 3 万吨沥青混凝土搅拌站项目，现场检查时正在生产，厂房及厂房外存有大量生产物料。路边停有多辆运输车辆。
43	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在一处船舶维修厂，有近期维修迹象。

44	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在黄河河务局修造厂，现场检查时正常生产，正在进行设备焊接和喷漆作业。
45	河南	郑州		黄河花园口水源地	保护区内存在老许鱼庄。
46	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时，一无名渔家乐未拆除，具备经营条件。
47	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时，尚渔乡苑垂钓园正常经营。
48	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时，东大坝垂钓娱乐中心正常经营。
49	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时，一无名垂钓园正常经营。
50	河南	郑州		黄河花园口水源地	现场检查时，一无名垂钓园正常营业。
51	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内存在3处厕所，其中一处外围存在部分生活垃圾。
52	河南	郑州		黄河花园口水源地	一级保护区内，存在一处鱼塘养殖。
53	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	一级保护区内存在居民生活区，生活垃圾随意堆放，生活污水直排黑河。
54	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	一级保护区内存在南北堤小学和幼儿园。
55	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	一级保护区内存在农业种植退水口。

56	河南	开封		黄河黑岗口地表水饮用水水源地	二级保护区内有一个小型污水处理厂，负责处理马头新村居民生活污水厂，污水厂排污口距一级保护区边界仅 50 米。河沟两侧存在大量生活垃河和建筑垃圾。
57	河南	鹤壁		寒波洞水源地	一级保护区内存在淇河一桥交通穿越问题。
58	河南	鹤壁		寒波洞水源地	保护区警示界碑破损严重。
59	河南	鹤壁		寒波洞水源地	一级保护区无护栏隔离，有三轮车、自行车通过，有烧烤遗留痕迹，河道内有人清洗水桶，人为活动严重。
60	河南	鹤壁		寒波洞水源地	二级保护区内扎河屯村、礼河屯村未对生活垃圾集中收集转运，村内垃圾遍布。
61	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内存在畜禽养殖场。
62	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内废弃养鸡场未拆除。
63	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内约 800 平米猪舍未拆除，内有十几个泔水桶发出恶臭气味。
64	广东	汕尾		公平水库水源地	保护区内存在一处废弃养殖场，存有污水。
65	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在无名塑料回收加工厂，现场检查时正在生产。
66	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在梅州市诚联铁艺栏杆厂，现场检查时正在生产。
67	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在梅州中坚金属结构工程有限公司，现场检查时正在生产。

68	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在中环建材陶瓷，现场检查时正在生产。
69	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在顺意石材厂，现场检查时正在生产。
70	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在梅州市梦富莱全屋高端定制有限公司，现场检查时正在生产。
71	广东	梅州		梅江水源地	二级水源保护区内存在中粥联石材厂，现场检查时正在生产。